

# 高拍仪不能读卡问题

含有身份证阅读器模块组件的机器步骤

第一步应该先安装

**二代身份证驱动驱动**

安装事项 1：高拍仪链接线插在底板上（如图）



第二步安装良田高拍仪软件 8.0 6.0 都能使用




两个版本都能使用

### 第三步 安装二代证读卡驱动



安装完成后：我的电脑右键管理，设备管理器里面看看有没有密码显示出一个密码设备



用良田软件打开读卡功能，测试读卡

